

完工報告書



外壁・屋根塗装工事

着工日 : 2022/03/14

完工日 : 2022/04/01

作成日 : 2022/04/02

メイクトゥ住まい
栃木県那須郡那須町大字梁瀬 8 4 - 1
TEL:08054750312

着工前



着工前





仮設足場設置完了



外壁 高圧洗浄状況



屋根 高圧洗浄状況



屋根 高圧洗浄完了



コーキング 撤去前



コーキング 撤去前



コーキング 撤去状況



コーキング 撤去完了




コーキング 撤去完了



コーキング プライマー塗布状況



コーキング 打ち込み完了



屋根 雪止め 錆止め状況



屋根 下塗り状況



屋根 中塗り状況



屋根 上塗り状況



屋根 上塗り完了



1F 外壁 下塗り状況



1F 外壁 中塗り状況



1 F 外壁 上塗り状況



2 F 外壁 下塗り状況



2 F 外壁 中塗り状況



2 F 外壁 上塗り状況



軒天 錆止め状況



軒天 塗装状況



樋 塗装 1 回目状況



樋 塗装 1 回目状況



樋 塗装 2 回目状況



樋 塗装 2 回目状況



破風板 塗装 1 回目状況



破風板 塗装 2 回目状況



帯板 塗装1回目状況



帯板 塗装2回目



水切り 塗装状況



縁台 塗装状況



足場 解体状況